

水俣市内 未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所一覧表

白梅清香保育園

No	場所	状況	対策内容	実施状況	実施主体
1	水俣川沿い（新水俣橋～幸橋）幸町側	道路幅が狭く、両側の歩道の白線が消えている所がある。	路面標示等の引き直し	済	水俣市 土木課
2	水俣市天神町（白梅清香保育園前）	3号線から来る車がカーブでもスピードを落とさない。	路面標示等の引き直し	済	水俣市 土木課
3	水俣市天神町（天神歯科医院付近）	信号機・横断歩道のない道路。車幅が広く歩行者の横断が困難。	路面標示等の引き直し	済	水俣市 土木課
4	国道3号（新水俣橋交差点・歩道橋側）	信号待ちをする場所だが防護柵等がない。	防護柵の設置	済	国土交通省 熊本河川国道事務所
5	国道3号（園田美容室前交差点）	信号待ちをする場所だが防護柵等がない。	ポールの設置	済	国土交通省 熊本河川国道事務所

ちどり保育園

No	場所	状況	対策内容	実施状況	実施主体
1	水俣市白浜町（ちどり保育園付近）	溝に防護柵がない。	防護柵の設置	済	水俣市 土木課
2	水俣市白浜町（公園横）	側溝が盛り上がっている。	道路施設の修繕を実施	済	水俣市 土木課
3	水俣市白浜町（公園横）	路側帯が狭い。道幅が狭く難合困難。	路面標示等の設置	済	水俣市 土木課
4	県道56号（桜ヶ丘床屋前）	路側帯が狭い。車のスピードが出やすい。車の往来も多い。	歩道の拡幅を実施中		熊本県 芦北地域振興局
5	水俣市桜ヶ丘（河村電器入口）	横断歩道のラインがほとんど消えている。	横断歩道の引き直しを実施	済	水俣警察署
6	水俣市桜ヶ丘（日当橋横）	防護柵はしてあるが、ガードレールが切れている部分がある。	防護柵の設置	済	水俣市 土木課
7	水俣市浜町（水俣高校入口）	三方向からの車が見えづらく、渡りにくい。	路面標示等の設置	済	水俣市 土木課
8	水俣市白浜町（クローバー美容室前）	視界が悪く、渡りづらい。	路面標示等の設置	済	水俣市 土木課
9	水俣市中央公園横	ガードレールがない。	防護柵の設置	済	水俣市 土木課

水俣さくら保育園

No	場所	状況	対策内容	実施状況	実施主体
1	国道3号（水俣さくら保育園入口付近）	歩行者通行帯の逆に横断歩道がある。待機する場所が無い。	歩行者の待機場所整備	済	国土交通省 熊本河川国道事務所
2	水俣市袋（袋小学校付近）	狭く見通しが悪い。歩行者通行帯に対向車が来るのが見えない。	拡幅（水路蓋掛け含む）	済	水俣市 土木課

さわらびこども園

No	場所	状況	対策内容	実施状況	実施主体
1	水俣市長野（長野郵便局近くの交差点）	歩道がなく、車量もそこそこ多いので危ない。（遠足時に使う経路）	路面標示等の設置	済	水俣市 土木課
2	水俣市陣内（さわらびこども園付近の用水路）	現在、ガードレールはあるが、ガード下の隙間が大きいので、幼児は転んだとき落ちる危険性がある。	防護柵改良（ネット等）	済	水俣市 土木課

中央保育園 西方寺認定こども園

No	場所	状況	対策内容	実施状況	実施主体
1	水俣市古城（中央保育園 西方寺認定こども園付近）	防護柵の隙間からの転落の危険性あり。	防護柵改良（ネット等）	済	水俣市 土木課
2	水俣市古城の歩道 （中央保育園 西方寺認定こども園付近）	民家の木が歩道に張り出しており、傘を差すと当たったり通行やすれ違いが困難となっている。	植栽の剪定	済	水俣市 土木課より対象世帯へ依頼

みどりの森こども園

No	場所	状況	対策内容	実施状況	実施主体
1	国道3号（みどりの森こども園への侵入路）	信号待ちをする際の待機場所がない	歩行者の待機場所整備	済	国土交通省 熊本河川国道事務所
2	国道3号（みどりの森こども園への侵入路）	押しボタン式信号の横断時間が短い	システム改修を検討中	済	水俣警察署
3	国道3号（みどりの森こども園付近の歩道）	国道沿いであるが、歩道が狭くガードレールがない	ガードパイプの設置	済	国土交通省 熊本河川国道事務所
4	水俣市月浦（月浦交差点付近）	交通量が多いが、ガードレール等がない	車道分離標（ラバーポールの設置）	済	水俣市 土木課

西方寺認定こども園

No	場所	状況	対策内容	実施状況	実施主体
1	水俣市葛渡 （西方寺認定こども園付近の歩道）	歩道と車道の区切りがなく、ガードレールもない。 事故が起きないように左右をしっかりと確認して歩いている。	側溝への蓋掛け	済	熊本県 芦北地域振興局
2	水俣市葛渡 （西方寺認定こども園付近の国道268号の交差点）	歩行者溜まりに車止めがない。	車止めの設置	済	熊本県 芦北地域振興局

はつの・あそびの森こども園

No	場所	状況	対策内容	実施状況	実施主体
1	水俣市初野（はつの・あそびの森こども園付近）	道幅が狭い。白線がない。舗装状態が悪い。	舗装補修、路面標示等の設置、路肩拡幅	路面標示等の設置済	水俣市 土木課
2	水俣市初野（はつの・あそびの森こども園付近）	白線がない。急カーブで見えにくい。舗装状態が悪い。	舗装補修、路面標示等の設置、路肩拡幅	路面標示等の設置済	水俣市 土木課
3	水俣市初野（初野神社付近）	白線がない。急カーブで見えにくい。舗装状態が悪い。	舗装補修、路面標示等の設置、路肩拡幅	路面標示等の設置済	水俣市 土木課