



①袋小取付線

道路が狭く
道路下の用水路へ
転落の危険性がある



②袋・平田・大丸線

側溝に蓋がない



③袋・福丸・西浦線

白線が消えている
朝夕スピードを出し
通る車がいる
外灯がない



④袋・福丸・西浦線

ガードレールに
隙間がある



⑤国道3号線

全般的にガードレール
がない
冬場、登下校時は
外灯がなく薄暗い
歩道が狭い



⑥国道3号線

歩道がない区間がある



⑦国道3号線

肥薩おれんじ鉄道
鉄橋下には歩道がない



⑧国道3号線

野川・袋線

信号を見落とす
車がいる



⑨国道3号線

歩道橋の樹木が
覆い被る



⑩国道3号線

歩道がなく
非常に危険



⑪国道3号線

横断歩道必要
横断中に車と接触した
児童がいる



⑫袋小取付線

国道3号線

見通しが悪い



⑬国道3号線

横断歩道を待つ児童が
道路へはみ出す



⑭袋・福丸線

ガードレールが低い



⑮出月・冷水線

道路横の石積が
崩れている



⑩出月・冷水線

側溝が詰まっている



⑪出月・冷水線

川に落ちる危険性



⑫湯堂地区

野良犬に注意



⑲国道3号線

月浦・湯堂線

見通しが悪い三叉路



⑳出月・冷水線

カーブミラーが
汚れている



㉑浜町・月浦線

交通量が多くスピードを
出す車が多い
「通学路」「徐行」表示
道路が狭い



②おれんじ館

坂口地区

イノシシが出る



③江南・月浦線

白線が消えている



④月浦・堅川1号線

江南・月浦線

飛び出し注意の
看板が見にくい



②⑤ 江南・月浦線

側溝に蓋がない



②⑥ 江南・月浦線

白線が消えている



②⑦ 江南・月浦線

道路わきの溝が深い



⑳ 江南・月浦線

見通しが悪い



㉑ 里道

陸橋の階段が滑り
やすく舗装が剥がれて
いる



㉒ 里道

路面の段差、傾斜、
舗装が剥がれている



③①国道3号線

道路が冠水する



③②国道3号線

歩道がない



③③国道3号線

歩道がない



③④国道3号線

夏場歩道まで
雑草が茂る



③⑤国道3号線

歩道がない



③⑥国道3号線

植樹帯により
横断歩道の
確認がしづらい



③⑦袋・婦津原・茂道線

アスファルトが
崩れている



③⑧袋・平田・大丸線

田んぼ側にガードレール
がなく危険



③⑨国道3号

停止線が薄くなっている。