



No. 1

①八ノ窪・湯出線

区画線がかすれている



No. 2

②湯出大口線

交通量が多く道路幅員
が狭い

自転車が通りにくい



No. 3

③八ノ窪・湯出線

側溝にすき間が

あるため、危険



No. 4

④八ノ窪・湯出線

大雨のとき、大量の
水が流れるため危険



No. 5

⑤水俣出水線

道路が狭く、見通しが
悪いため、危険



No. 6

⑥清音橋

子どもが一人になった
ときに周囲の目
(人・車)が少ない



No. 7

⑦県道117号線

子どもが一人になった

ときに周囲の目

(人・車)が少ない

No. 8

No. 9