



①国道268号線

---

交通量が多く、  
大型車も多い  
横断歩道・信号の  
確認が必要

---

---

---

---

---

---

---

---



②薄原・丸尾線

---

道路が狭く、  
下り坂でカーブ

---

---

---

---

---

---

---

---



③国道268号線

---

近くに民家なし、  
一人での通行は避ける

---

---

---

---

---

---

---

---



④日本一長い運動場線

---

近くに民家なし、  
一人での通行は避ける

---

---

---

---

---



⑤宝川内線  
国道268号線

---

T字交差点  
信号機はあるが、  
右左折車注意

---

---

---

---

---



⑥人吉水俣線

---

大雨による増水や  
山の斜面からの  
流水に注意

---

---

---

---

---



⑦宝川内線

---

道路が狭く、  
見通しも悪いので  
自転車は押して通行

---

---

---

---

---

---



⑧宝川内線

---

大雨によるがけ崩れ、  
落石等に注意

---

---

---

---

---

---



⑨石坂川・越小場線

---

道路が狭く、  
ガードレールも  
整備不十分

---

---

---

---

---

---



⑩石坂川・越小場線

---

道路が狭く、見通しの  
悪い急カーブが多く、  
走行注意。  
冬場凍結注意。

---

---

---

---

---

---



⑪石坂川・越小場線  
国道268号線

---

急な坂で、国道への  
飛び出し注意

---

---

---

---

---

---



⑫宝川内線

---

区画線のかすれ

---

---

---

---

---

---