

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水俣一小	1	里道	道路が狭く、自転車と歩行者が錯綜	交通安全教育					○	①継続	
水俣一小	2	江南橋・古城線	側溝ふたの段差	道路整備			○			④検討中	
水俣一小	3	陣内1号線 陣内・長野町線	・自転車と歩行者とが錯綜する三叉路 ・子供が一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない	・交通安全教育 ・防犯対策(警察)				○	○	②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣一小	4	国道3号	歩行者溜りにガードレールの延伸必要	歩道整備	○					④検討中	
水俣一小	5	古城・一町田線	道路が狭く車と登下校時の生徒とが錯綜する	交通安全教育					○	①継続	
水俣一小	6	里道	生き物を見て帰る(寄り道)児童に注意	交通安全教育					○	①継続	
水俣一小	7	堤防2号線	桜の木の根による歩道のデコボコ	歩道整備			○			②完了	R1完了
水俣一小	8	堤防2号線	川に降りるための階段で遊ぶ	交通安全教育					○	①継続	
水俣一小	9	陣内・長野町線	駐車場への車の出入りに注意	交通安全教育					○	①継続	
水俣一小	10	陣内・長野町線	道路が狭く交通量も多い。横断歩道、自転車歩行者通行帯が必要	道路整備			○			④検討中	
水俣一小	11	文化会館南側 ロータリー周辺	・用もないのにもやい館や電話ボックスで遊ぶ ・周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある	・交通安全教育 ・防犯対策(警察)				○	○	②完了	連れ込まれやすい場所が何処なのか具体的に判明しないが、例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣一小	12	牧ノ内団地線	雨の日に側溝のふたで滑る	交通安全教育			○		○	①継続	
水俣一小	13	浜町5号線	交差点の一旦停止で自転車、バイク、車が止まらないことが多い	交通規制			○	○	○	③一部完了	・取り締まり実施中 ・停止線引き直し

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水俣一小	14	幸町・牧ノ内線	歩車分離式の信号に気づかない車がいる	交通安全教育				○	○	②完了	R2に通常の信号サイクルに変更
水俣一小	15	幸町5号線	・用水路に蓋や防護柵がなく危険 ・雨が降るとすぐ増水する	交通安全施設整備			○			④検討中	
水俣一小	16	天神・古賀町線	雨の日水路には近づかない	交通安全教育					○	①継続	
水俣一小	17	江南橋・古城線 水俣出水線	・見通しが悪い交差点 ・雨天時にはカーブミラーが見え難い	道路整備		○	○			④検討中	
水俣一小	18	江南・野川線	ガードレールのないところがあり危険である	交通安全施設整備			○			④検討中	
水俣一小	19	水俣田浦線	高校生の自転車が並走するため、小学生が自転車をよけて歩く	交通安全教育					○	①継続	
水俣一小	20	湯の尻海岸線	外灯が少ないため自動車への連れ込みに注意	防犯対策 (青パト、警察)			○	○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣一小	21	桜ヶ丘・大戸口線	勾配が急でスピードを出して車が下りてくる。一旦停止を守らないので注意	交通取締				○		①継続	
水俣一小	22	堤防1号線	歩行者が横に並び歩く	交通安全教育			○		○	①継続	
水俣一小	23	堤防1号線	雑草が茂ると子どもの確認が遅れ危険である	道路維持・補修			○			①継続	
水俣一小	24	湯出川 日本一長い運動場線	川遊びが危険、不審者に注意	防犯対策 (青パト、警察)					○	①継続	
水俣一小	25	南福寺・長野町線	冠水対応	道路整備			○			②完了	側溝整備
水俣一小	26	堤防1号線	・歩道が狭い為ガードレールが必要 ・白線がかすれている	道路整備 交通安全施設整備			○			③一部完了	白線引き直し

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水俣一小	27	国道3号	水たまりがひどい	道路整備	○					④検討中	
水俣一小	28	水俣田浦線	・道路幅員が狭くカーブも多い(浜) ・歩行者自転車と車が錯綜する	道路整備		○				①継続	工事中
水俣一小	29	水俣田浦線	・道路幅員が狭くカーブも多い(湯の尻) ・歩行者自転車と車が錯綜する	道路整備		○				①継続	工事中
水俣一小	30	水俣田浦線	・道路幅員が狭くカーブも多い(大迫) ・歩行者自転車と車が錯綜する	道路整備		○				②完了	
水俣一小	31	水俣田浦線	交差点が狭く歩道がない	道路整備		○				①継続	工事中
水俣一小	32	国道3号	歩道が狭いうえに雑草が茂る	歩道整備	○					④検討中	
水俣一小	33	水俣田浦線	空き地に釘や石が散乱している	・交通安全教育 ・道路整備		○			○	①継続	工事中
水俣一小	34	桜ヶ丘・大戸口線	横断歩道の白線が消えかかっている	交通安全施設整備				○		②完了	横断歩道の白線引き直し
水俣一小	35	国道3号	薄暗いため、人の発見が遅れ危険	防犯対策(警察)				○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣一小	36	陣内1号線	カーブで見通しが悪い	交通安全施設整備			○			④検討中	
水俣一小	37	陣内1号線	交差点でぶつかりそうになる	交通安全施設整備			○			④検討中	

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水俣一小	38	陣内・長野町線	<ul style="list-style-type: none"> 諏訪神社から田子の巣の三差路までの路側線の幅が狭い 路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい 	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全施設整備 防犯対策 (青バト、警察) 			○	○		②完了	具体的な危険性を有する死角の場所が判明しないが、例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣一小	39	陣内・長野町線	交通量が多く、三叉路を横断する際に危険がある	交通安全教育			○			③一部完了	横断歩道の白線引き直し
水俣一小	40	水俣出水線	<ul style="list-style-type: none"> 交通量が多く道路幅員が狭い 自転車が通りにくい 	道路整備		○				②完了	
水俣一小	41	国道268号線 (旧深川小周辺)	子供が一人になったときに、周囲の目（人・車）が少ない	環境管理の徹底		○				①継続	
水俣一小	42	旧三中周辺	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある	防犯対策 (警察)				○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。
水俣一小	43	天神ポケット 広場周辺	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある	防犯対策 (警察)				○		②完了	具体的な連れ込まれやすい場所が判明しないが、例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣一小	44	大園町3丁目の市道	不審者事案が多発している	防犯対策 (警察)				○		②完了	近年、通学時における不審者情報は周知していない。指摘されている不審者事案の内容について判明しないが、例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水俣一小	45	八幡神社から水俣高校周辺の市道	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある	防犯対策 (警察)				○		②完了	具体的な連れ込まれやすい場所が判明しないが、例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣一小	46	水光社陣内分店からこどもセンター周辺の市道	路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい	防犯対策 (学童クラブ)				○		①継続	学童クラブ
水俣一小	47	日当バス停の裏通り(桜ヶ丘)	子供が一人になったときに、周囲の目(人・車)が少ない	防犯対策 (警察)				○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。
水俣一小	48	知見寺から住宅地の市道(白浜3番1号付近)	不審者事案が多発している	防犯対策 (警察)				○		②完了	近年、通学時における不審者情報は周知していない。指摘されている不審者事案の内容について判明しないが、例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。
水俣一小	49	一小取付線	歩道が狭い	歩道整備 歩行者溜まりがない				○		①継続	工事中
水俣二小	1	昭和・白浜町線	クリーンセンター入口交差点は車両の出入りが多く危険	交通安全施設整備				○	○	③一部完了	停止線、中央線設置
水俣二小	2	昭和・白浜町線	通勤車両が多く、横断するのに危険な点滅交差点	道路整備				○	○	⑤その他	カーブミラーを1面から2面にする
水俣二小	3	昭和・白浜町線	交通量が多いが、歩道が狭い	歩道整備				○		③一部完了	水俣二中前歩道拡幅
水俣二小	4	天神・古賀町線	事故が多い交差点	交通安全教育				○	○	①継続	
水俣二小	5	栄町・浜線	歩道に路上駐車が多い	交通取締				○		①継続	現在は少ない
水俣二小	6	栄町・浜線	店舗への車両の出入りが多い	交通安全教育					○	①継続	

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水俣二小	7	昭和・白浜町線	交通事故の多い交差点	交通安全教育				○	○	①継続	
水俣二小	8	栄町・浜線	歩行者用信号がなく子ども達には危険	交通規制				○		⑤その他	付近に信号灯器が設置された横断歩道有り
水俣二小	9	昭和・白浜町線	通学時間帯は特に車両等の通行が多い	交通安全教育					○	①継続	H28年度 車道、歩道整備
水俣二小	10	国道3号	青信号の時間が短いため、子どもたちは慌てて横断歩道を渡り危険である	交通安全教育				○	○	①継続	
水俣二小	11	浜町・月浦線	登下校時に車両の通行量が増加し危険	交通安全教育					○	①継続	
水俣二小	12	山手町1号線	<ul style="list-style-type: none"> 見慣れない人や学生がたむろしている 地域環境の管理に課題がある。 	<ul style="list-style-type: none"> 防犯対策（青パト、警察） 防犯のまちづくりの推進 環境管理の徹底 				○	○	②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣二小	13	山手町1号線	道が狭く危険 外灯が少なく暗い	防犯対策（青パト、警察）				○	○	②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣二小	14	平・山手町線	外灯が少なく暗い	防犯対策（青パト、警察）				○	○	②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣二小	15	山手町1号線	空き家が多く、昼夜人通りが少ない	防犯対策（青パト、警察）				○	○	②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水俣二小	16	山手町1号線	外灯が少なく暗い	防犯対策 (青パト、警察)			○	○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣二小	17	百間・汐見町線	・道路が狭く勾配も急、交通量も多い ・外灯が少なく暗く人目に付きにくい	防犯対策 (青パト、警察)			○	○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣二小	18	汐見町5号線	ふたのない溝がある	道路整備			○			②完了	転落防止策設置
水俣二小	19	多々良・八ノ窪町線	道が暗く人通りが少ない 目に付きにくい	防犯対策 (青パト、警察)			○	○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣二小	20	浜町・月浦線 国道3号	・交通量が多い変形交差点 ・見通しも悪く危険である	道路整備			○	○		②完了	区画線設置
水俣二小	21	浜町・月浦線	がけ崩れしやすく危険	道路維持・補修			○			④検討中	中央線引き直し
水俣二小	22	竹林公園	昼夜人気がなく人目に付きにくい	防犯対策 (青パト、警察)		○	○	○		①継続	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。
水俣二小	23	梅戸・明神町線	通学時間帯に交通量が多い	道路整備			○			④検討中	改良予定区域
水俣二小	24	丸島町1号線	道路が狭く、外灯が少なく暗い	防犯対策 (青パト、警察)			○	○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水俣二小	25	丸島町1号線	水路沿いにガードレール	交通安全施設整備			○			④検討中	
水俣二小	26	丸島町13号線	・水門注意 ・子供が一人になったときに、周囲の目(人・車)が少ない	・交通安全教育 ・環境管理の徹底			○		○	①継続	
水俣二小	27	水俣港大黒町線	手摺にカヤが巻き付き通りづらい	道路維持・補修		○				①継続	
水俣二小	28	水俣港大黒町線 丸島町4号線	信号がない交差点、交通量が多く危険	交通安全教育				○	○	①継続	
水俣二小	29	丸島町6号線	通勤車両が多く、通学時危険	交通安全教育					○	①継続	
水俣二小	30	丸島町7号線 丸島町9号線	通勤車両が多く、通学時危険	交通安全教育					○	①継続	
水俣二小	31	丸島町9号線	蓋のない溝がある	道路整備			○			④検討中	
水俣二小	32	水俣港大黒町線	道路幅員が急に狭くなる	道路整備		○				①継続	H29年事業着手
水俣二小	33	水俣港大黒町線	人通りが少なく、駆け込める箇所がない	防犯対策 (青バト、警察)			○	○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣二小	34	梅戸町1号線	・急な坂道で滑りやすい ・歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある	道路整備			○			①継続	
水俣二小	35	水俣港大黒町線	・外灯が少なく暗く人通りも少ない。 ・がけ崩れの危険がある。	道路維持・補修		○				①継続	工事中
水俣二小	36	水俣港大黒町線 梅戸・明神町線	見通しの悪い三叉路	道路整備		○	○			①継続	工事中
水俣二小	37	多々良・八ノ窪町線	・崖になっており危険、ガードレール必要 ・雨天時落石がある	交通安全施設整備			○			④検討中	

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水俣二小	38	丸島地区	野良犬がいるため、危険。	その他			○			④検討中	保健所
水俣二小	39	栄町・桜井町線	歩道の水はけが悪く、雨天時は車道を通行する。	歩道整備			○			④検討中	
水俣二小	40	浜町5号線	通学時間帯に送迎の車が多いため危険（水俣高校付近）	交通安全教育				○	○	①継続	ルート検討
水俣二小	41	水俣港大黒町線	地域環境の管理に課題がある	子供110番の家・車の強化					○	①継続	
水俣二小	42	丸島2～3丁目の市道	地域環境の管理に課題がある	空き家・空き地等の管理の徹底			○			①継続	
水俣二小	43	栄町・桜井町線	路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい	防犯対策 (青パト、警察)			○	○		②完了	具体的な危険を有する路上の死角の場所が判明しないが、例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣二小	44	昭和・白浜町線	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある	防犯対策 (青パト、警察)			○	○		②完了	具体的な連れ込まれやすい場所について判明しないが、例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水俣二小	45	昭和・白浜町線	歩道が狭い	歩道整備			○			④検討中	
水俣二小	46	堤防1号線	歩道が狭い	歩道整備			○			④検討中	
水東小	1	国道3号	交通量が多く、ガードレールが必要	交通安全施設整備	○					③一部完了	H24点検 H28一部設置
水東小	2	初野1号線 初野団地線	道路が広く車の通行を導くため交差点部に区画線が必要	交通安全施設整備			○			④検討中	R3以降

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
水東小	3	初野・大迫線	・斜面に伐採された木が残っているため危険である。大雨時には、土砂崩れの危険もある ・歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある	・道路維持・補修 ・空き家・空地等の管理の徹底			○			④検討中	
水東小	4	踏切～初野神社の市道	歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある	・歩車道の区別 ・環境管理の徹底			○	○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
水東小	5	はつのおそびの森こども園の東側山中	子供が一人になったときに周囲の目（人・車）が少ない	・空き家・空地等の管理の徹底 ・防犯対策（警察）			○	○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。
袋小	1	袋小取付線	道路が狭く道路下の用水路へ転落の危険性がある	道路整備			○			③一部完了	用水路整備
袋小	2	袋・平田・大丸線	側溝に蓋がない	道路整備			○			④検討中	
袋小	3	袋・福丸・西浦線	白線が消えている、朝タスピードを出し通る車がいる、外灯がない	道路整備			○	○		①継続	H29年区画線設置
袋小	4	袋・福丸・西浦線	ガードレールに隙間がある	交通安全施設整備			○			④検討中	
袋小	5	国道3号	・一般的にガードレールがない ・冬場、登下校時は外灯がなく薄暗い ・歩道が狭い	交通安全施設整備	○					④検討中	
袋小	6	国道3号	歩道がない区間がある	歩道整備	○					③一部完了	着色にて、対応
袋小	7	国道3号	肥薩おれんじ鉄道鉄橋下には歩道がない	歩道整備	○					③一部完了	着色にて、対応
袋小	8	国道3号 野川・袋線	信号を見落とす車がいる	交通規制				○		①継続	
袋小	9	国道3号	歩道横の樹木が覆い被る	道路維持・補修	○					①継続	

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
袋小	10	国道3号	歩道がなく非常に危険	歩道整備	○					④検討中	
袋小	11	国道3号	・横断歩道必要 ・横断中に車と接触した児童がいる	交通規制				○		④検討中	
袋小	12	袋小取付線 国道3号	見通しが悪い	道路整備	○		○			④検討中	
袋小	13	国道3号	横断歩道を待つ児童が道路へはみ出す	交通安全教育	○				○	①継続	
袋小	14	袋・福丸線	ガードレールが低い	交通安全施設整備			○			④検討中	
袋小	15	出月・冷水線	道路横の石積が崩れている	道路維持・補修			○			①継続	
袋小	16	出月・冷水線	側溝が詰まっている	道路維持・補修			○			①継続	
袋小	17	出月・冷水線	川に落ちる危険性	交通安全教育			○		○	①継続	
袋小	18	湯堂地区	野良犬注意	その他		○				③一部完了	水俣保健所
袋小	19	国道3号 月浦・湯堂線	見通しが悪い三叉路	道路整備			○			④検討中	
袋小	20	出月・冷水線	カーブミラーが汚れている	交通安全施設整備			○			②完了	交換済
袋小	21	浜町・月浦線	・交通量が多くスピードを出す車が多い ・「通学路」「徐行」の表示 ・道路が狭い	道路整備			○	○		④検討中	
袋小	22	おれんじ館 坂口地区	・イノシシが出る ・灯りがなく、夜間や夕方では、犯罪が起きても見えにくい	・交通安全教育 ・防犯のまちづくりの推進			○			①継続	
袋小	23	江南・月浦線	白線が消えている	交通安全施設整備			○			①継続	
袋小	24	月浦・堅川1号線 江南・月浦線	飛び出し注意の看板が見にくい	その他			○			④検討中	

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
袋小	25	江南・月浦線	側溝に蓋がない	道路整備			○			④検討中	
袋小	26	江南・月浦線	白線が消えている	交通安全施設整備			○			④検討中	
袋小	27	江南・月浦線	道路わきの溝が深い	交通安全施設整備			○			③一部完了	H29年転落防止柵設置
袋小	28	江南・月浦線	見通しが悪い	道路整備			○			④検討中	
袋小	29	里道	陸橋の階段が滑りやすく舗装が剥がれている	道路維持・補修			○			④検討中	
袋小	30	里道	<ul style="list-style-type: none"> 路面の段差、傾斜、舗装が剥がれている 灯りがなく、夜間や夕方では、犯罪が起きても見えにくい 	<ul style="list-style-type: none"> 道路維持・補修 空き家・空地等の管理の徹底 防犯対策（警察） 			○	○		③一部完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ（1～3年生）に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。外灯設置済。樹木伐採により見通し改善済。
袋小	31	国道3号	道路が冠水する	道路整備	○					②完了	
袋小	32	国道3号	歩道がない	歩道整備	○					②完了	H28年度設置
袋小	33	国道3号	歩道がない	歩道整備	○					④検討中	
袋小	34	国道3号	夏場歩道まで雑草が茂る	道路維持・補修	○					①継続	
袋小	35	国道3号	歩道がない	歩道整備	○					④検討中	
袋小	36	国道3号	植樹帯により横断歩行者の確認がしづらい	歩道整備	○					②完了	
袋小	37	袋・婦津原・茂道線	アスファルトが崩れている。	道路維持・補修			○			④検討中	
袋小	38	袋・平田・大丸線	田んぼ側にガードレールがなく危険	交通安全施設整備			○			④検討中	
袋小	39	国道3号	停止線が薄くなっている。	道路維持・補修				○		②完了	補修済
湯出小	1	八ノ窪・湯出線	区画線がかすれている	交通安全施設整備			○			③一部完了	

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
湯出小	2	湯出大口線	道路が狭い	道路整備		○				③一部完了	R3以降
湯出小	3	八ノ窪・湯出線	・側溝にすき間があるため、危険 ・子供が一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない	・道路維持・補修 ・空き家・空地等の管理の徹底 ・環境管理の徹底			○			③一部完了	側溝の蓋設置
湯出小	4	八ノ窪・湯出線	大雨のとき、大量の水が流れるため危険	道路整備			○			④検討中	
湯出小	5	水俣出水線	道幅が狭く、見通しが悪い ため、危険である。	道路整備		○				④検討中	
湯出小	6	清音橋	子供が一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない	・集団登校やスクールバス、保護者等の連携等による一人区間の解消 ・子供110番の家・車の強化					○	①継続	
湯出小	7	県道117号線	子供が一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない	・子供110番の家・車の強化 ・防犯対策(警察)					○	○	②完了 例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。
葛渡小	1	国道268号	・交通量が多く、大型車も多い ・横断歩道・信号の確認が必要	交通安全教育						○	①継続
葛渡小	2	薄原・丸尾線	・道路が狭く、下り坂でカーブ ・自転車での通行注意	交通安全教育						○	①継続
葛渡小	3	国道268号	近くに民家なし、一人での通行は避ける	防犯対策(青パト、警察)			○	○			②完了 例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。併せて、通常の警ら活動において警戒を実施。

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
葛渡小	4	日本一長い運動場線	近くに民家なし、一人での通行は避ける	防犯対策 (青パト、警察)			○	○		②完了	例年、警察署訪問時の児童、並びに、学童クラブ(1~3年生)に対し、防犯教育を実施。
葛渡小	5	宝川内線 国道268号	・T字交差点 ・信号機はあるが、右左折車注意	交通安全教育					○	①継続	
葛渡小	6	人吉水俣線	大雨による増水や山の斜面からの流水に注意	道路維持・補修		○				④検討中	
葛渡小	7	宝川内線	道路が狭く見通しも悪いので自転車は押して通行	道路整備			○			③一部完了	側線引き直し・舗装うちかえ・横断歩道の白線引き直し
葛渡小	8	宝川内線	大雨によるがけ崩れ、落石等に注意	道路維持・補修			○			④検討中	
葛渡小	9	石坂川・越小場線	道路が狭く、ガードレールも整備不十分	交通安全施設整備			○			④検討中	
葛渡小	10	石坂川・越小場線	道路が狭く、見通しの悪い急カーブが多く、走行注意。冬場凍結注意。	交通安全教育			○		○	①継続	
葛渡小	11	石坂川・越小場線 国道268号	急な坂で、国道への飛び出し注意	交通安全教育					○	①継続	
葛渡小	12	宝川内線	区画線のかすれ	交通安全施設整備			○			②完了	
久木野小	1	大浦川	鉄砲水注意	その他			○			④検討中	
久木野小	2	久木野・野田線	側溝注意	道路整備			○			④検討中	
久木野小	3	元村・鶴平線	がけ崩れ	道路維持・補修			○			②完了	
久木野小	4	人吉水俣線	スピード注意	交通取締				○		①継続	
久木野小	5	越小場湯浦線 寒川線	車両の出入り注意	交通安全教育		○	○		○	①継続	
久木野小	6	久木野・古里線	道路が狭い	道路整備			○			④検討中	
久木野小	7	寒川線	道路が狭い	道路整備			○			①継続	改良予定区域

【対策一覧表】

学校名	箇所番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー	対策担当所管					進捗状況 (R2現在)	備考
					国	県	市	警察	学校		
久木野小	8	寒川川	鉄砲水注意	その他			○			④検討中	
久木野小	9	里道	一の坂、二の坂、一人歩き注意	交通安全教育					○	①継続	
久木野小	10	越小場湯浦線	ライト点灯	交通安全教育					○	①継続	
久木野小	11	越小場湯浦線	雑草が茂り道路中央を走行	道路維持・補修		○				①継続	
久木野小	12	越小場湯浦線	落石注意	道路維持・補修		○				④検討中	
久木野小	13	国道268号	死亡事故注意	交通安全教育				○		①継続	
久木野小	14	国道268号	スピード注意	交通取締				○		①継続	
久木野小	15	人吉水俣線	がけ崩れ	道路整備		○				②完了	
久木野小	16	人吉水俣線	道路が狭い	道路整備		○				①継続	工事中
久木野小	17	田頭・大川線	旧山野線鉄橋立ち入り禁止	交通安全教育			○			②完了	
久木野小	18	寺床1号線	洪水、がけ崩れ注意	道路維持・補修			○			④検討中	
久木野小	19	久木野・古里線	区画線のかすれ	交通安全施設整備			○			④検討中	