

令和5年度 通学路合同点検対策経過一覧

令和6年3月末時点

No.	小学校名及び通し番号	通学路危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	通う児童数と登校班数	路線名等	区分	道路管理者			交通安全及び防犯	空き家他	交通安全指導等		対策	主要な対策内容	ハード	ソフト
							水俣市土木課	熊本県 戸北地域振興局	国土交通省			水俣警察	地域振興課				
1	水俣第一小学校 1	牧ノ内 学校裏門近くの三差路	市有地と市道の境界部分(三差路)。塀や車で見通しも悪く、児童や自転車の道路横断に気がつきにくい。飛び出しや朝夕の交通量も多い。	32人、3班	市道牧ノ内団地線／市有地(財政課)	交通安全						○	○	済	・「飛出注意」の看板を設置した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済
2	水俣第一小学校 2	陣内 吉海畳店裏付近	道が狭く、衝突の危険がある交差点。里道からの飛び出しもありカーブミラー等あれば、自転車や歩行者を確認でき、安全性が高まる。	44人、4班	里道／市道陣内3号線／市道古城1号線	交通安全	○						○	済	・里道の停止線を引き直した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済
3	水俣第一小学校 3	中央公園 中央公園から総合体育館付近の道路	道路沿いの草が生い茂って、見通しが悪い。また、通行車両が草を避けて中央を走るので、通学児童は危険を感じている。	47人、6班	市道堤防1号線	交通安全	○							済	・道路沿いの草払いを実施し見通しをよくした。	済	
4	水俣第二小学校 1	港町1丁目 汐見町からの市道と国道3号の交差点	朝の通学時間帯に汐見町・明神町方面から国道3号方面に向かう車が多い。押しボタン信号は国道3号横断者が対象のため、市道横断者は、車の往来に気を付ける必要がある。	72人・6班	市道百間・汐見町線 国道3号	交通安全				○			○	済	・停止線で止まるよう取締り及びパトロールを実施した。 ・交通指導員1名を配置した。		済
5	水俣第二小学校 2	江添(侍)の旧侍ラーメン店横の十字路	標識はあるが、十字路の一時停止線が消えている。	8人・1班	市道江南・月浦線 市道八ノ窪・湯出線	交通安全				○				実施予定	・令和6年度予算で停止線を引き直す予定。	未	
6	水俣第二小学校 3	水俣第二中学校前から塩浜グランド入り口の歩道	歩道が狭い上に、通勤・通学時間帯は車両の通行量も大変多い。また、業者の車が歩道にはみ出しており、車を避けるために、児童が車道にはみ出すこともある。	29人・2班	市道昭和町・白浜線 市道六ツ角・古賀町線	交通安全							○	済	・保護者へ登校時の引率を引き続きお願いする。 ・交通安全指導を実施した。		済
7	水東小学校 1	小津奈木方面の新幹線高架下の歩道	大雨時、歩道に水溜りができる。	1人・1班	国道3号	交通安全				○				済	・水溜まり解消のため、側溝蓋の更新とパッチングを行った。	済	
8	水東小学校 3	古城方面へのおれんじ鉄道高架下ガード	昼間も暗く、人目につきにくい。	2人、1班	新水俣駅線	防犯				○				済	・パトロールを実施した。		済
9	水東小学校 4	新水俣駅東駐車場	歩道に竹がせりだしている。	2人、1班	新水俣駅線	交通安全	○							済	・竹を伐採した。	済	
10	袋小学校 1	茂道地区 (グリーンスポーツから茂道港)	外側線(L≒600m)が消えている。道路の傷みもある。	5人、1班	市道茂道・漁港取付線	交通安全	○							済	・外側線を引き直した。	済	
11	袋小学校 2	月浦地区 (団地から教会付近まで)	外側線(L≒140m)が消えている。	30人、4班	市道月浦・月浜線	交通安全	○							済	・外側線を引き直した。	済	
12	袋小学校 3	陣原団地から跨線橋までの道	道路が傷んでデコボコしている。(L≒190m)	61人、8班	里道	交通安全							○	済	・交通安全指導を実施した。		済
13	袋小学校 4	湯堂地区 (集合場所から湯堂港まで)	外側線(L≒500m)が消えている。	9人、1班	市道湯堂・漁港線	交通安全	○							済	・外側線を引き直した。	済	
14	袋小学校 5	跨線橋	階段の防水シートの破損や手摺部分の塗料が剥がれていたりしており、全体的に傷みが激しい。	61人、8班		交通安全						○		済	・調査で確認できた腐食孔については、応急処置を実施した。	済	
15	袋小学校 6	南袋 国道3号	登校班の集合場所に行くために3号線を横断しなければならない。	1人、1班	国道3号	交通安全							○	済	・保護者の協力のもと安全に横断させる。 ・交通安全指導を実施した。		済
16	袋小学校 7	南袋 ため池に向かう道路	側溝の蓋がないため、危ない。(L≒110m)	2人、1班	市道袋・福浦・西浦線	交通安全							○	済	・交通安全指導を実施した。		済
17	袋小学校 8	南袋 学校裏門のT字路付近	昨年、消えかかっていた横断歩道及び停止線等を引いてもらったが、その後もスピードを落とさず左折する車や直進する車が絶えない。	135人、18班	市道袋・福浦・西浦線	交通安全				○				済	・登下校時に取締り及びパトロールを実施した。		済
18	湯出小学校 1	湯出光明童園(つむぎホーム)から、湯出神社前を通って学校へ向かう道路	がけが崩れやすく、雨の日は注意が必要。	3人・1班	市道八ノ窪・湯出線	交通安全							○	済	・大雨時は迂回して登下校するなど園と連携した対応を継続する。		済
19	湯出小学校 2	湯出光明童園(つむぎホーム)から、湯出神社前を通って学校へ向かう道路	薄暗く周囲から見えにくい。	3人・1班	市道八ノ窪・湯出線	防犯							○	済	・下校時は登校班一緒に帰るよう園と連携して指導を継続する。		済
20	久木野小学校 1	久木野から日当野に向かう道路	山の斜面より落石の危険性がある。	スクールバス路線	県道越小場湯浦線	交通安全				○				済	・道路の清掃を行い、落石注意の看板を設置した。 ・簡易防護柵を今年度予算で設置した。	済	済
注 「○」印は、合同点検により対策担当所管となった関係機関を示す。							6	1	1	4	1	9	1	19/20	95%		