

令和3年度 通学路合同点検対策経過一覧

令和6年3月末時点

No.	小学校名及び通し番号	通学路危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	区分	環境管理等	空き家等	道路管理者			交通安全・防犯		交通安全指導等		対策	主要な対策内容	ハード	ソフト
						教育総務課	地域振興課	水俣市土木課	熊本県 芦北地域振興局	国土交通省	水俣警察	学校	その他 (保護者等)					
1	水俣第一小学校 1	本校正門前の横断歩	横断歩道の横に電柱があり、横断を待つ児童の目から右から進行してくる車が見えにくく、飛び出しにつながる可能性がある。また、車からも横断を待つ児童の姿が確認しにくい。	県道水俣田浦線	交通安全				○		○	○	○	済	・死角となる電柱を移設した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
2	水俣第一小学校 2	市営住宅牧ノ内団地先の三差路から大戸リトルパークゴルフ場までの道路	道が狭く、坂道が急勾配である。カーブが多く、ガードレールは無い。交通量も多い。	市道牧ノ内・大迫線	交通安全						○	○	○	済	・速度抑制の取締を実施した。 ・交通安全指導を実施した。		済	
3	水俣第一小学校 3	国道3号線から古城に下る道	草が生い茂り歩きにくい。	里道	交通安全	○						○	○	済	・地域で草払いを実施した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
4	水俣第一小学校 4	新水俣橋の横断歩道の溜り	古城・南福寺方面から堤防沿いに集団登校する児童と通勤等ですれ違う横断歩道は、通勤を急ぐ車両もあり信号待ちの溜りスペースが必要。	市道堤防2号線国道3号	交通安全				○			○	○	済	・歩道の拡幅と車線分離標を設置した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
5	水俣第一小学校 5	本校正門前の歩道	集団登校する児童と自転車通学する生徒が正門前ですれ違いがあり危険な場所である。	市道一小取付線	交通安全	○						○	○	済	・交通安全指導を実施するとともに、中学校と協議し安全に離合できるようにルールをつつた。		済	
6	水俣第二小学校 1	水俣市浜町3丁目テーブル近くの歩道	空き家の屋根のトタンが風で飛びそうで危険。	市道六ツ角・古賀町線	交通安全		○					○		済	・空家所有者へ適切な管理をするよう指導を実施した。 ・交通安全指導を実施した。		済	
7	水俣第二小学校 2	水俣市昭和町2丁目幼稚園前3号線三叉路交差点	朝の交通量が多く、左折右折の車両が多く危険である。また、児童の横断歩道利用により車両の渋滞を招いている。	国道3号	交通安全						○	○		済	・通学路の再設定を実施した。 ・交通安全指導を実施した。		済	
8	水俣第二小学校 3	栄町1丁目の第二小学校正門前横断歩道	信号機と横断歩道があるが、信号機が見づらく車が見過して止まらないときがある。	県道水俣港大黒町線	交通安全						○	○		済	・信号機設定変更した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
9	水東小学校 1	水俣市初野 初野団地公園	公園道路沿いの樹木が大きくなり車等の見通しがきかない。	市道初野団地線	交通安全	○						○	○	済	・樹木を伐採した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
10	水東小学校 2	水俣市初野団地から線路沿い道路	フェンス裏の草が生い茂り、一部の草がフェンスを越え歩道側へ伸びてきている。	市道初野団地線 市道新水俣駅線	交通安全				○			○	○	済	・草払いを実施した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
11	水東小学校 3	水俣市上初野・下初野地区全般	時間帯によっては、交通量が多いうえに規制範囲を超えた、スピード超過車がいる。	市道初野団地線 市道初野1号線 市道新水俣駅線	交通安全						○	○	○	済	・取り締まり規制を実施した。 ・交通安全指導を実施した。		済	
12	水東小学校 4	水俣市大迫地区の歩道	道幅が狭く、歩車道の区別がない。道路わきの側溝に蓋がない。雨量によって水量が増え、流れも速い。	市道初野・大迫線	交通安全							○	○	済	・路側帯を設置した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
13	水東小学校 5	水俣市大迫地区の歩道	人通りが少なく、街灯もないために防犯面で注意が必要である。	市道初野・大迫線	防犯							○	○	済	・交通安全指導を実施した。		済	
14	水東小学校 6	水俣市初野の新幹線高架下歩道	歩道が一部沈下している。	市道初野1号線	交通安全				○					済	・沈下している歩道を復旧を実施した。	済		
15	袋小学校 1	冷水の跨線橋	跨線橋の老朽化で、滑り止めの効果がない。また、穴あき・欠損がある。		交通安全		○					○		済	・跨線橋の補修を実施した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
16	袋小学校 2	神の川の鉄橋の下	歩道が狭く、車との距離が近く危ない。スピードを出す車があるので、歩道の整備が必要である。	国道3号	交通安全					○	○	○	○	済	・カラ舗装塗替と車線分離標を設置した。 ・速度抑制の取締りを実施した。	済	済	
17	袋小学校 3	西ノ浦団地前からの側溝	側溝があるが、蓋がないため危険である。	市道袋・福丸・西浦線	交通安全							○		済	・交通安全指導を実施した。		済	
18	袋小学校 4	跨線橋付近(月浦側)	路面がぼこぼこしているところがある。	里道	交通安全				○			○		済	・でこぼこしている路面を復旧した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
19	袋小学校 5	中学校前の側溝	溝が深いところがあるので、蓋がほしい。	市道袋・平田・大丸線	交通安全				○			○		済	・注意喚起の路肩ポールを設置した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
20	袋小学校 6	湯堂地区の空き家と野犬	空き家などの死角があり、不審者の心配がある。また、野犬(成犬)が児童に吠える事例があった。	市道月浦・湯堂線	防犯	○	○					○	○	済	・空家は解体された。 ・野犬対策のチラシを地域に配布し協力を依頼した。		済	
21	袋小学校 7	ホワイト急便前の信号からの歩道	信号を渡ってからのガードレールが途中からない。	市道袋・平田・大丸線	交通安全							○		済	・交通安全指導を実施した。		済	
22	袋小学校 8	南袋、国道3号カーブ(旧市川病院前付近)	国道3号への信号機、横断歩道、ガードレールの設置が必要。以前、児童が国道を渡る際に車と接触したことがある。	国道3号	交通安全						○	○	○	済	・速度抑制の取り締まりを実施した。 ・交通安全指導を実施した。		済	
23	袋小学校 9	国道3号信号機交差点からため池へ向かう市道	出水へ向かう近道として交通量が増えている。スピードを出して通過する車両があり、注意喚起のための「飛出注意」等の立看板の設置が必要。	市道袋・福丸・西浦線	交通安全						○		○	済	・飛出注意の看板を設置した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
24	湯出小学校 1	「中村バス停」付近の県道	道路が狭い。児童の登校時間に大きなトラックが通ることがある。	県道水俣出水線	交通安全				○			○		済	・速度抑制のドットラインを設置した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
25	葛渡小学校 1	水俣市市渡瀬 釣橋～村川製麺	道幅が狭くなる。通学時には交通量も多く、危険である。	市道宝川内線	交通安全				○			○		済	・「歩行者注意」の文字を路面に設置した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
26	久木野小学校 1	水俣市越小場 分校下の三差路	見通しが悪く、車が見えにくい。	市道越小場線 県道人吉水俣線	交通安全						○	○		済	・一時停止線の引き直しを実施した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
27	久木野小学校 2	水俣市中木場	大雨の時、山側から滝のように水が道まで流れる。	県道人吉水俣線	交通安全				○			○		済	・堆積していた土砂などを撤去し、今後もパトロールを実施する。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
注「○」印は、合同点検により対策担当所管となった関係機関を示す。						4	3	7	3	2	9	25	14	27/27	100%			