

令和4年度 通学路合同点検対策経過一覧

令和6年3月末時点

No.	小学校名及び通し番号	通学路危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	通う児童数と登校班数	路線名等	区分	環境管理等 教育課	道路管理者			交通安全・防犯		交通安全指導等		対策	主要な対策内容	ハード	ソフト
								水俣市 土木課	熊本県 芦北地域振興局	国土交通省	水俣警察	学校	その他 (保護者等)					
1	水俣第一小学校 1	古城 加藤神社の通りのゴミステーション	黒いパネルが設置してあるため、身長110cm～130cmくらいの児童の目線からは車道(対向車)を目視できず、歩道の線を越えて車道まで出て目視する必要がある。	2人・1班 (1年生)	市道江南橋・古城線	交通安全	○					○		済	・児童が目視できるよう改善した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
2	水俣第一小学校 2	陣内 コープ水光社分店からこどもセンターまでの道路の側溝	道幅が狭く、両側の側溝には蓋が無い部分が多い。	68人・4班	市道陣内2号線	交通安全						○		済	・交通安全指導を実施した。		済	
3	水俣第一小学校 3	陣内 こどもセンターから市役所水俣川沿い駐車場までの道路	上記2の道路よりさらに道幅が狭く、片側には田畑や側溝がある。以前はラインが引いてあり、抑止効果もあったと思うが、現在は薄く見えづらい。	68人・4班	里道	交通安全		○				○		済	・黄色ラインを設置した。・交通安全指導を実施した。	済	済	
4	水俣第一小学校 4	白浜町 県道56号線歩道の電柱	県道56号(県道水俣田浦線)線白浜町から水俣川方面(小学校方面)へ向かっての右側には歩道が整備されているが、その歩道の真ん中に電柱が数か所ある。傘を差しているときは、車道へはみ出す必要があり、通学時間帯はスピードを出す車も多いため、危険に感じる。	11人・1班	県道水俣田浦線	交通安全			○			○		実施 予定	・歩道拡幅事業として用地買収し、R6年夏頃までは完了する予定。既設歩道の補修は実施した。 ・交通安全指導を実施した。	未	済	
5	水俣第一小学校 5	陣内 本校正門前県道56号線の車道のくぼみ	新水俣橋方面から県道56号線を渡る横断歩道近くの車道(歩道のすぐそば)がややくぼんでおり、雨の日は水たまりができる。水はねや泥はねがあり、傘をさして登校している児童にとっては危険と感じる。	178人、17班	県道水俣田浦線	交通安全			○		○			済	・歩車道境界ブロックを水抜きブロックに改修し併せて路面の舗装改修等を行った。 ・パトロールを実施した。	済	済	
6	水俣第一小学校 6	長野町 日本一長い運動場トイレ休憩室付近の道路	道路幅のあるカーブをスピードを出して通過する車両があり通学時間帯は危険を感じている。道路の際には草が茂っており見通しが悪い。道路の白線も消えている。「飛出注意」等の看板設置はできないのか。	6人、1班	市道長野・薄原線	交通安全		○				○		済	・外側線、中央線、ドット線設置した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
7	水俣第一小学校 7	わらび野 国道3号歩道	歩道が狭く、見通しが悪い。ガードパイプも無く土手から草が生い茂って通学の妨げになっている。	4人、1班	国道3号	交通安全				○		○		済	・見通しが良くなるよう草刈りを実施した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
8	水俣第二小学校 1	汐見町2丁目の通学路	勾配がきつい。交通量が多い。道が狭いため、通学の際、自動車等危険。	26人・2班	市道百間・汐見町線	交通安全		○			○	○		済	・外側線を設置した。・パトロールを実施した。・交通安全指導を実施した。	済	済	
9	水俣第二小学校 2	八ノ窪町1丁目から待公民館までの道	道が暗く、人通りが少ない。人目につきにくい。天候により霧で先が見えない。	10人・2班	市道八ノ窪・湯出線	防犯					○	○		済	・パトロールを実施した。		済	
10	水俣第二小学校 3	浦上町から百間町への道	擁壁(のり面防草モルタル処理)を超え、落石がある。	20人・1班	市道浜町・月浦線	交通安全		○				○		済	・大雨時の路面清掃等を実施した。 ・交通安全指導を実施した。	済	済	
11	水俣第二小学校 4	水俣市栄町1丁目の水俣第二小学校付近	交通量が多く、登下校する児童の横を減速せず通行する車がある。	—	市道栄町・桜井町線外	交通安全		○			○			済	・ゾーン30プラスの看板を設置した。 ・ゾーン30プラスの路面表示を実施した。	済	済	
12	水東小学校 1	小津奈木の国道3号沿い歩道	雑草が歩道にはみ出して、すれ違うことが難しい。	1人・1班	国道3号	交通安全				○		○		済	・草刈りを実施した。	済		
13	水東小学校 2	初野団地から学校までの歩道	豪雨の際、歩道が冠水し、通れなくなる。原因は、車道に降った雨が歩車道境界ブロックの水抜きから歩道へ流れ込んでくるため。また、歩道の線路側には防草シートが貼ってあり雨水が流れにくくなっている。	30人、3班	市道新水俣駅線	交通安全		○				○		済	・のり面に設置した防草シートが盛り上がりのを低くして、歩道からの排水対策を実施した。	済	済	
14	水東小学校 3	大迫からの道路と3号線の交差点	豪雨の際、水路の水があふれて交差点が冠水し、通れなくなる。今年、冠水で児童が通学できずに遅延登校となったことがあった。	6人、1班	国道3号/市道初野・大迫線	交通安全			○			○		実施 予定	・R6年6月迄に排水対策を実施予定。 ・交通安全指導を実施した。	未	済	
15	袋小学校 1	陣原団地前の道路の白線が消えている	白線が消えている。団地と反対側は深い溝になっており、車を避ける時に危険である。	53人・7班	市道江南・月浦線	交通安全		○			○	○		一部 済	・路肩ポールを設置した。外側線はR5年度以降に舗装改修工事の際に設置する。一旦停止線を復旧した。・交通安全指導を実施した。	一部 済	済	
16	袋小学校 2	ホワイト急便裏の冷水の道に落石がある	落石がある(3箇所石が落ちている)。	81人・10班	市道出月・冷水線	交通安全		○				○		済	・パトロールを実施した。・通安全指導を実施した。		済	
17	袋小学校 3	学校裏門前のT字路付近	T字路付近は横断歩道があり多くの児童が通る。登校時間帯にはスピードを出す車があり注意喚起が必要。白線も消えかかっている。	137人 19班	市道袋・福丸・西浦線	交通安全					○	○		済	・停止線等のラインの復旧をし、交通違反の取り締まりを実施した。・交通安全指導を実施した。	済	済	
18	湯出小学校 1	清音橋から学校前の道路	子ども達が歩く方の路側帯が消えている。	6人・2班	市道八ノ窪・湯出線	交通安全						○		済	・交通安全指導と登校時の見守りを継続する。		済	
19	湯出小学校 2	湯出光明堂園しんわホームから八ノ窪・湯出線へ上がる道	大雨により崖が崩れている。また道が滑りやすい。	3人・1班	里道	交通安全		○				○		済	・三角コーン等を設置し安全対策を施した。・雨天時は通学ルートを変更するなど安全対策を行う。	済	済	
20	湯出小学校 3	(学校正門付近の道路)通学路の側溝	大雨が降ると、側溝から水が噴き出す。	2人・1班 (1年生)	市道八ノ窪・湯出線	交通安全						○		済	・交通安全指導を実施した。		済	
21	葛渡小学校 1	水俣市葛渡 駐在所前交差点から釣橋	大型トラックの行き来もあるが、歩道が狭くなっている。	13人・3班	県道人吉水俣線	交通安全			○		○	○		済	・路側帯内をカラー舗装した。・パトロールを実施した。・交通安全指導を実施した。	済	済	
22	久木野小学校 1	水俣市古里(有木) 流矢橋の先付近	法面から道路へ落石が発生している。	2人 (登校班なし)	市道久木野・古里線	交通安全		○				○		済	・落石防止柵を設置する。・交通安全指導を実施した。	済	済	
23	久木野小学校 2	水俣市古里(有木) バス停付近	近年、大雨時に山から泥水が溢れ落石があっている。	2人 (登校班なし)	市道久木野・古里線	交通安全						○		済	・通学路の再設定を行った。		済	
24	久木野小学校 3	水俣市古里(有木) ライスセンター付近	大雨時に山から泥水や土砂が溢れ、道が川のようになる。	2人 (スクールバス)	県道人吉水俣線	交通安全		○	○			○		済	・側溝に堆積した土砂の撤去並びに警報発令後のパトロール実施を継続する。・交通安全指導を実施した。	済	済	
25	久木野小学校 2	水俣市越小場(日当野) 日当野から越小場へ向かう道路(急カーブ)	大雨時に伐採された山肌から水や土砂が大量に流れ、道路が川のようになる。	3人 (登校班なし)	県道人吉水俣線	交通安全			○			○		済	・大雨警報後はパトロールを実施し路面に流出した土砂等を撤去した。・交通安全指導を実施した。	済	済	
注「○」印は、合同点検により対策担当所管となった関係機関を示す。							1	10	5	2	6	22	1	22/25	88%			