


# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(水俣第一小学校) 1/2

危険箇所位置図



対策箇所 → □

危険箇所写真



No.1 一小裏校門付近



No.1 一小裏校門付近



No.1 一小裏校門付近

# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(水俣第一小学校) 2/2

危険箇所位置図

危険箇所写真



No.2 畳店裏付近



No.2 畳店裏付近




No.3 総合体育館付近の道路

対策箇所 → □

# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(水俣第二小学校) 1/3

## 危険箇所位置図



対策箇所 → □

## 危険箇所写真



No.4 港町1丁目 国道3号交差点




No.4 港町1丁目 国道3号交差点



No.4 港町1丁目 国道3号交差点

# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(水俣第二小学校) 2/3

## 危険箇所位置図



## 危険箇所写真




No.5 江添の旧ラーメン店横の十字路



No.5 江添の旧ラーメン店横の十字路

令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(水俣第二小学校) 3/3

危険箇所位置図



危険箇所写真



No.6 二中前から塩見G入口歩道




No.6 二中前から塩見G入口歩道

対策箇所 → □

# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(水東小学校) 1/2

危険箇所位置図

危険箇所写真



No.7 新幹線高架下の国道3号の歩道




No.7 新幹線高架下の国道3号の歩道

対策箇所 → □

# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(水東小学校) 2/2

## 危険箇所位置図



対策箇所 → □

## 危険箇所写真



No.8 おれんじ鉄道高架下ガード



No.8 おれんじ鉄道高架下ガード




No.9 新水俣駅東駐車場入口



No.9 新水俣駅東駐車場入口

# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(袋小学校) 1/2

## 危険箇所位置図



対策箇所 → □

## 危険箇所写真



No.10 茂道地区(グリーンスポーツから茂道港)



No.15 南袋 国道3号線




No.16 南袋 ため池に向かう道路



No.17 南袋 学校裏門のT字路付近

# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(袋小学校) 2/2

## 危険箇所位置図



対策箇所 → □

## 危険箇所写真



No.11 月浦地区(団地から境界付近まで)



No.12 陣原団地から跨線橋までの道(里道)




No.13 湯堂地区(集合同所から湯堂港まで)



No.14 跨線橋

# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(湯出小学校) 1/1

## 危険箇所位置図



対策箇所 → □

## 危険箇所写真



No.18 つむぎホームから学校へ向かう道路




No.18 つむぎホームから学校へ向かう道路



No.19 つむぎホームから学校へ向かう道路

# 令和5年度 通学路合同点検実施箇所図(久木野小学校) 1/1

## 危険箇所位置図



対策箇所 → □

## 危険箇所写真



No.20 久木野から日当野に向かう道路



No.20 久木野から日当野に向かう道路



No.20 久木野から日当野に向かう道路